

Pflegerische Entlassungsinformation

Unterdrucktherapie (NPWT)

Lieber Patient, liebe Patientin,

Sie verlassen unser Krankenhaus mit einer Unterdrucktherapie. Mit diesem Informationsblatt wollen wir Ihnen Hilfe zum Umgang mit Ihrer Unterdrucktherapie für zu Hause geben.

Bei einer Unterdrucktherapie (NPWT) handelt es sich um ein nicht invasives, jedoch aktives System zur Beschleunigung Ihrer Wundheilung. Mit der Vakuumtherapie werden Wunden luftdicht abgedeckt, kontrolliert und örtlich begrenzt einem Unterdruck ausgesetzt, der sich positiv auf die Wundheilung auswirkt.

Für eine sichere Handhabung zu Hause beachten Sie bitte folgendes:

- ✓ halten sie den Verband trocken und sauber
- ✓ die Pumpe soll aufrecht stehen
- ✓ um den Akku regelmäßig aufzuladen, schließen Sie das Netzkabel regelmäßig an
- ✓ den Schlauch nicht abknicken
- ✓ Zwei Mal pro Woche ist ein Verbandswechsel notwendig
- ✓ Für den Verbandswechsel kommt eine Pflegeperson der Hauskrankenpflege (diese wurde vor Ihrer Entlassung im Krankenhaus bestellt) zu Ihnen nach Hause

- ✓ Das Material für die Pumpe wird von der Firma Lohmann und Rauscher direkt zu ihnen Nachhause geliefert.
- ✓ Wenn das Gerät alarmiert, lesen sie bitte am Display ab, was den Alarm ausgelöst hat
- ✓ Bringen Sie zu Ihrem ambulanten Kontrolltermin ein komplettes Set für den System- Wechsel (Verbandset und Exsudatbeutel) mit

Mögliche Ursachen für einen Alarm

| Fehlermeldung am Display | Abhilfe |
|--|--|
| Akku ist leer | Netzteil anschließen |
| Schlauchklemme verschlossen | Schläuche auf korrekten Anschluss prüfen |
| Überlaufsicherung ist blockiert (Exsudatbeutel voll) | Exsudatbeutel wechseln |
| interner Filter blockiert | Bitte Service kontaktieren |
| Gerät befindet sich noch im Modus Einstellungen | Auswahl abschließen und Gerät starten |

**Bei Technischen Probleme – kontaktieren sie bitte die Hotline Tel. Nr. von
Lohmann & Rauscher Hotline: +43800808106**

**Bei Problemen mit dem Verband kontaktieren Sie bitte Ihre betreuende
Pflegeperson der HKP**